

GRUPO
TRADIMAQ
BOLETIM MANUTENÇÃO



BM 0020 / 14

05/12/2014

DOCUMENTOS RELACIONADOS:
BOLETIM NACCO ND0005 DE 26/09/2011

Leitura obrigatória: Gerentes e Gestores de Manutenção, Operação, Assistência Técnica, Máquinas e Seminovos.

Sensibilização obrigatória: Equipe de Vendas de Peças e Assistência Técnica – MG e GO.

O líder imediato deve realizar a sensibilização da sua equipe e enviar o formulário de Registro de Execução de Sensibilização ao RH – Matriz.

Divulgação do documento: Envio por e-mail / divulgação no quadro de aviso das áreas de manutenção, pelos responsáveis.

VSM e DISPLAY Comercialização e Instalação

As peças de reposição VSM e o Painel da família VERACITOR saem de fábrica com a sua memória em branco, havendo, portanto a necessidade da instalação dos arquivos referentes ao equipamento.

Sempre que cotar esses itens envie para cliente também o orçamento de serviços para instalação.

ORÇAMENTO DE PEÇA + ORÇAMENTO DE SERVIÇO

A instalação destes arquivos SOMENTE pode ser executada pela rede autorizada.

Reembolso em Garantia

A informação contida neste boletim é somente informativa e não deve ser considerada para reembolso em garantia sem que uma falha ocorra no período de garantia.

VENDA SEMPRE COM TRANSPARÊNCIA!